



تقييم المركبة

Corframe Inspection



للتأكد من صحة التقرير

معلومات التقرير

ba0eea69-a55c-4fac-b4e0-2eadc3712f2f	رقم التقرير
15/02/2026	تاريخ التقرير
شوكت عوده	طالب الفحص
null	جهة التمويل

معلومات المركبة

المسافة المقطوعة	190667 كيلو	نوع - صنف المركبة	Toyota - Hilux
مصدر البيانات	رخصة المركبة	سنة الصنع	2010
لون المركبة - اللون الفرعي	فضي ●	رقم اللوحة	91237 - 38
ناقل الحركة	عادي	رقم الشخصي	MROESI2G503027565
سعة المحرك	cc 2500	رقم المحرك	

ملخص الفحص

الشاحي الخلفي اليسار

قصعات في الراس اثر ضرب

الشاحي الخلفي اليمين

جيد/قصعات

الشاحي الأمامي اليسار

مضروب

الشاحي الأمامي اليمين

غير راسية الشصي+ مضروب ومشغول



ملاحظات عامة

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات فحص الهيكل الثابت

(الهيكل الثابت << ضربات بودي مشغوله.+غير لون)+(الهيكل الامامي << ضربة امامية مشغوله + يحاجه الى تنظيف الوجهه الاماميه للتأكد)+(الهيكل العلوي << ضرب التنده ومشغوله)+(هيكل الجنب اليمين << ضرب الشمعات مع جسر التنده مع المرش مع فتحة وعاده لحام)+(هيكل الجنب اليسار << ضرب الشمعات مع جسر التنده مع المرش مع فتحة وعاده لحام ((يحاجه الى تنظيف المرش للتأكد))



الهيكل الثابت

⊘ **انظمة السلامة**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **ناقل الحركة**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **المحرك**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **الهيكل المتحرك**
لم يتم طلب الفحص


⊘ **سجلات المركبة**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **فحص الكهرباء الفني**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **فحص الميكانيك الفني**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **نظام التكييف**
لم يتم طلب الفحص

⊘ **الاضافات**
لم يتم طلب الفحص



الشاصي الأمامي اليميني




غيار راسية الشصي + مضروب ومشغول

الشاصي الخلفي اليميني



جيد/قصعات



الشاصي الأمامي اليسار



مضروب

الشاصي الخلفي اليسار



قصعات في الراس اثر ضرب

ملاحظات المنظومة

لا يوجد ملاحظات



الهيكل الامامي



ضربة امامية مشغولة + بحاجة الى تنظيف الواجهه الاماميه للتأكد



الهيكل الخلفي




لا يوجد ملاحظات



الهيكل العلوي



ضرب التنده ومشغوله



الهيكل السفلي



لا يوجد ملاحظات



هيكل الجنب اليمين



ضرب الشمعات مع جسر التنده مع المرش مع فتحة وعاده لحام



هيكل الجنب اليسار




ضرب الشمعات مع جسر التنده مع المرش مع فتحة وعاده لحام ((بحاجه الى تنظيف المرش للتأكد))

ملاحظات المنظومة

ضربات بودي مشغوله..+غيار لون

صور المركبة



الشاسي



الهيكل الثابت



